

## **ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN**

Ladugårdsbrand

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

19xxxxxx av Sven-Erik Andersson

## **PLATSBESKRIVNING**

Fristående djurstall för ca 100 kor och ungdjur med diverse andra utrymmen ex mjölkrum.

Foderförvaring 70 ton vån 2.

Djurbesättning: 70 kor, 19 kalvar.

Efter en tidigare brand av ett mindre djurstall på samma plats, uppfördes ett nytt 1936.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Kl. 02:55 larmades räddningstjänsten till X Gård; brand i ladugård, 100 djur inne. Innehavaren larmade räddningstjänsten. Vid framkomsten hade yttertaket brunnit av och mellanbjälklaget hade brunnit igenom på flera ställen. Förstärkning tillkallades från Y och Z.

Skyddade närliggande uthusen med vatten från släckbil och tankbil. Branddamm som fanns angjordes en motorspruta, dammen höll vatten hela tiden tills eftersläckning skedde.

Inga djur kunde räddas. Eftersläckning skedde hela söndagen samt vattenpåföring under måndagen.

## **UNDERSÖKNING**

Undersökningen utfördes i avsikt att fastställa brandorsaken och att bedöma om någon risk för brand- och rökspridning förelåg.

### **Innehavarens beskrivning**

TV:n slog på, klockradion blev konstig i tidsvisningen, gårdsbelysning på stolpe var svart. När innehavaren kollade i ladugården märktes att lysrören i ladugården (en rad) ej fungerade, men märkte inget för övrigt. Det fanns en hötravers på våning 2 som drevs elektriskt. Från västerväggen är avståndet till silon ca 4 meter. Silon hade skador i övre delen på mantelytan som buktade.

## **SLUTSATS**

Undersökningen kunde inte fastställa brandstiftaren för brandstarten.

Sven-Erik Andersson

Brandinspektör