

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

19xx-xx-xx av Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Söndagen den xxxxxx 19xx, kl 03.42, larmades räddningstjänsten i X-stad om en brand i villa. Bil 101, 102, 103 och 104 utgick från Z-stationen. Vid räddningstjänstens framkomst till skadeplatsen kl 03.47, rök det från källaren. Rökdykare gick in och släckte av branden. Det visade sig vara ett par sopsäckar som hade brunnit.

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är en enfamiljsvilla i två plan med källare. Källarbjälklag och tak är utfört i trä och putsade väggar. Fasaden är stående träpanel.

UNDERSÖKNING

Den primära brandhärden har varit i källaren. Fastighetsägaren oljade in trägolvet med linolja på lördagskvällen, varefter han slängde trasorna som han använt i sopsäckarna. Branden upptäcktes tidigt tack vare att man hade brandvarnare i huset. Skadorna i huset bestod mest av rökskador.

BRANDORSAK

Självtändning.

SPRIDNINGSRISK

Någon spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.