

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i byggnad, garage. I garaget fanns en bil, xxxxxxx. En person omkom i branden, sittande i bilen.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

## **OBJEKTET**

Villan är av tegel och i två plan, har hel källare, garaget är byggt av trä och sammanbyggt med villan. Garaget har en portdörr. På baksidan en gångdörr till det fria. Från villans källare finns en förbindelse till garaget via dörr och trappa. Det fanns ingen släckutrustning i objektet. Det fanns brandvarnare och den fungerade.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Utlarmning: Garagebrand

Larmtid: kl.03:16

Framkomst: kl.03:24

Larmstyrkan: Tvåstationslarm. BM-Bf-5 Bm X-stad, BfD-5 BmD Y-stad.

### **Polisförhör sammanfattning**

Frun och mannen hade varit osams på kvällen, mannen hade druckit en del alkohol. Ca kl. 01:00 lade frun ett mindre barn, de större barnen var inte hemma. När barnet somnat, gick frun och lade sig. Hon viste inte vart maken hade tagit vägen. Frun hörde flera kraftiga smållar, kunde inte ge någon tid. Hon kände röklukt och kollade runt i huset. Röklukten kändes kraftigare i källaren. Hon väckte barnet och kollade de andra barnens rum men ingen var hemma. Tog lillbarnet och gick ut via altan, då såg hon att det brann i garaget. Frun gick över till grannen mitt i mot, som larmade 112. Slut Polisförhöret.

### **Under framkörning**

Räddningsledaren fick uppgifter från SOS att gasol och gasflaskor skulle finnas i garaget.

### **Vid framkomst**

Räddningsledarens uppgifter.

Garaget var helt övertänt vid framkomsten. Ingen mötte brandstyrkan, det fanns bara åskådare. Portdörr till garaget var borta, den låg utanför. Troligen hade en rökgasexplosion förpassat dörrarna till marken. Gångdörren mot baksidan stod öppen. En vattenstråle på framsidan och en stråle på baksidan. Rökdykarna sökte av källaren och hittade ingen. Ingen gasol eller gasflaskor kunde hittas i objektet. Räddningsledaren letade efter de boende, fick efter en stund kontakt. Frun fanns i grannhuset mitt emot. Dörren till källaren var stängd. Branden hade brutit igenom dörren och antänt panelen på andra sidan (källaren). När röken hade lagt sig såg man en person i bilen. Det hittades en 5 liters bensindunk på passagerarsätet. Hela garaget blev totalt förstört samt bilen.

## **UNDERSÖKNING**

Undertecknad har ej varit till objektet. Brandvarnaren hade väckt frun som tog barnen med sig ut, enligt räddningsledaren.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning till huset genom källaredörren. Ingen brandspridning till övriga fastigheter i området.

Rökspridning i hela huset.  
Risk för personskador om inte brandvarnaren fungerat.

## **ERFARENHETER**

- Branden upptäcktes i tid tack vare att brandvarnaren larmade.
- Vikten av att dörrar som gränsar mot garage håller god kvalité.