

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i mobiltelefonladdare.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Bertil Nilsson, räddningstjänsten.

HÄNDELSE

Onsdagen den xx-xx-xx drabbades en kollega vid brandförsvaret av en mindre brandincident som kunde ha utvecklats till en större brand om han inte varit uppmärksam. Kollegan har en mobiltelefon med där tillhörande laddare, denna dagen skulle han som vanligt ladda upp telefonen när han kom hem. Detta påbörjades och han gick ut till ett annat rum, men efter en stund kände han röklukt och började gå runt i huset för att lokalisera detta. Efter en stund upptäckte han att det kom en svag rökstrimma från laddaren samt att den var mycket varm. Laddaren togs med till kåren för att undersökas och det visade sig att en lödning i kretskortet hade lossat och orsakat överslag och därmed uppvärmning.

SLUTSATS

Detta påvisar att den myckna elektroniska utrustningen i hemmen och på arbetsplatser troligen i många fall kan vara brandstiftare. I vår kommun har vi haft några bränder som troligen har orsakats av detta. Detta stärker också min uppfattning att alla bostäder skall utrustas med brandvarnare för att liv inte skall gå till spillo beroende på dessa apparater.

Vanligt förekommande elektroniska apparater är;

Klockradio

Telefonsvarare

Laddare


TV-apparater

Video

Radioapparater

Stereoanläggning

m m



Brandskadad laddare