

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, gatukök.

## OBJEKT

Fristående byggnad som inrymmer en serveringsdel och en mattillagningsdel, samt förråd. Objektet är byggt i trä.  
Släckutrustning, 1 st. handbrandsläckare CO<sub>2</sub>.

## BESKRIVNING AV HÄNDELSE

Utlarmning, brand i gatukök, X  
Larmtid, kl. 01.55.  
Framkomst, kl. 02.04  
Larmstyrka, BfD-5 Bm X, Ambulans

### Före framkomst

I objektet finns inbrottslarm som aktiverades till ägaren, som ringde till en anställd som åkte till platsen. Den anställde var på plats ca 01.52. Det sågs inga personer i området, det brann i serveringsdelen. Rök och lågor kom från ett trasigt fönster. Den anställde ringde 112 och larmade.

### Vid framkomst

Släckningsledaren möttes av den anställde som hade nycklar till objektet. Rökdykare släckte branden i serveringsdelen och bröt bort en del av takpanelen för att kontrollera det lilla utrymmet mot yttertakets samt ventilerade lokalerna. Släckstyrkan X och ambulansen vände halvvägs till X. BM tog en personbil och åkte till platsen.

## UNDERSÖKNING


Polisen och undertecknad besökte platsen xx-xx-xx kl. 12.50. Ett av två fönster var krossat (treglasfönster) mot söder. Fönstret var försedd med galler på insidan av armeringsjärn. Innanför det trasiga fönstret på golvet fanns en brandbild efter brand i brännbar vätska på golvbeklädnad. Det hittades rester av tyg som kunde härledas till gardinuppsättning. En av tygreterna kunde inte ägaren med säkerhet säga om det tillhörde gardinen. På objektets övriga dörrar och fönster fanns inga brytmärken. Utanför det trasiga fönstret på marken hittades inga föremål som kan sättas i samband med krossade fönstret.

## SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela objektet. Ingen brandspridning till närliggande bebyggelse. Rökspridning i hela objektet. Ingen rökspridning till närliggande bebyggelse. Inga personskador.

## SLUTSATS

Branden har varit anlagd eller vållad av våda. Det finns ingen naturlig brandstiftare.



*Bilden tagen i serveringslokalen mot fönster som har krossats. Genom fönstret har någon form av brandfarlig vätska anbringats i lokalen. Rester av gardin finns i överdelen av bilden.*