

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i badrum.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Björn Totting.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Brandkåren larmades till en 2 ½- plansvilla på ovanstående adress av kvinnan i familjen som konstaterat att badrummet på ovanvåningen var rökfyllt. Hon hade öppnat takfönstret vettande mot väster och ventilerat ut röken, men ej kunnat upptäcka någon brand. Efter en noggrann genomsökning av badrum och intilliggande utrymmen var brandpersonalen tvungna att återvända utan att ha kunnat konstatera orsaken till rökutvecklingen.

UNDERSÖKNING OCH IAKTTAGELSER

Efter några dagar blev jag uppringd av kvinnans man, som bad mig komma till fastigheten. Han påvisade en kraftig förkolning i det takfönster, som stått öppet då brandkåren besökte fastigheten. Kolningsskadorna var förhållandevis djupa och en antändning av trävirket kunde ej uteslutas. Man kunde tydligt se solens gång i brandskadornas utbredning motsols med en brännpunkt mitt i skadan.

SLUTSATS, SAMMANFATTNING OCH VÄRDERING

Solens energi kan, rätt fokuserad via speglar, glasbitar, runda blomvaser m m orsaka bränder, vilka kan bereda vissa svårigheter att senare utreda.

