

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Gasolutsläpp, i skola.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Åke Bergström, räddningstjänsten.

## **UPPLYSNINGAR OM UTSLÄPPET**

Larm inkom till räddningstjänsten i X-stad kl 08.31.00 om gasolutsläpp i skola. Utryckningsstyrkan bestod av 15 brandmän. Räddningsledare var NN. Vid räddningstjänstens ankomst hade skolan redan utrymts. Personal vid skolan svarade för att eleverna samlades vid sina uppsamlingsplatser. Utrymningen av eleverna gick mycket bra. Gasolskåpet som var placerat på utsidan väggen hade ramlat ner från väggen. En del av gasen kom ner i skolans slöjdsal men det mesta hamnade utanför skolan. Vaktmästaren stängde av kranen till gasolflaskan.

## **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen konstaterades att gasolskåpet hade lossnat från väggen och gasolflaskan blev hängande i röret som leder in till skolan. En spricka uppstod på röret och gasol läckte ut.

## **ÅTGÄRDSFÖRSLAG**

Det inträffade tillbudet visar på nödvändigheten av att ansvariga föreståndare för brandfarliga varor är utsedda och utbildade, där gasol hanteras. Föreståndarna, som då har ansvar över gasolanläggningen, kan då göra fortlöpande kontroll i samband med t.ex internkontrollen

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för explosion och stora skador på människor och egendom förelåg.