

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i polermaskin och sopsäck inne i restaurang.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg Räddningstjänsten, Kriminaltekniker NN
Polismyndigheten, xx-xx-xx, kl 09.00.

HÄNDELSEN

Två personer som passerade förbi restaurang X på morgonen såg att det brann innanför ett fönster på andra våningen och larmade 112. Stort larm dras på huvudstation, bilarna 201, 202, 203 och 218 med insatsledare AA åker mot adressen. Vid framkomsten ser RL branden på andra våningen genom fönstret, angreppsväg över stege med rökdykare sker. Branden är av mindre karaktär och släcks snabbt av rökdykarna. Det som brunnit är en polermaskin, en sopsäck med använda polertrasor och sedan har också väggen delvis brunnit. Hela övervåningen är rök- och sotskadad och undervåningen är rökskadad eftersom de står i öppen förbindelse med varandra genom en spiraltrappa.

UNDERSÖKNINGEN

Byggnaden är en Br 1 konstruktion i 3 våningar från tidigt 60-tal. Restaurangen är i två plan med öppen konstruktion, cirka 400 kvadratmeter tillsammans. Det är inte automatlarmat. Vid undersökning av brandresterna fanns det trasor med polermedel som luktade linolja. Det fanns även delar av flaskor som innehållit polermedlet. Märket på dessa var xxxxxxx, minst 3 st 1 liters flaskor fanns det och 10-12 trasor som varit indränkta med golvolja. Vi förhörde mannen som oljat in golvet, han sade att han slutat vid 23.30-tiden kvällen innan att olja in parketten. Polermaskinen hade han ställt i hörnet ej ansluten till elurtaget, använda trasor samlade han ihop i en plastkasse och placerade bredvid polermaskinen.

SLUTSATS

En brand som startat på grund av självantändning i linoljeindränkta trasor som förvarats på fel sätt.

ERFARENHETER

En brand som har startat på grund av okunskap av dem som oljade in golvet. En onödig brand anser jag med flera. Varningstexten på flaskorna från xxxxx måste bli tydligare, idag står det med millimeter stor varningstext hur använda trasor ska förvaras.