

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, X brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Vid brandförsvarets ankomst var villan övertänd. Kraftiga lågor slog ut från fönster både i nedre och övre plan. Det kunde inte uteslutas att personer fanns kvar i byggnaden.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en villa i trä, i två plan med källare. Byggnaden stod för tillfället tom men var fullt möblerad.

BRANDFÖRLOPPET

Brandförloppet var häftigt. Vid brandförsvarets ankomst slog lågor ut från fönstren på bägge planen. Utvärdig släckning påbörjades samtidigt som rökdykare trängde in i nedre plan. Ingen person kunde påträffas i byggnaden.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats. Vittnen kunde höras på platsen, och byggnaden fotodokumenterades. Branden hade föregåtts av inbrott varvid ett antal madrasser hade samlats ihop innanför entrén och därefter antänts. Branden spred sig därefter dels via internttrappan upp på övervåningen och dels utvärdigt via fönster.