

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i förskola.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten. AA, Polisen.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl 00:55:19 om brand. Vakt från vaktbolag larmade räddningstjänsten på tel 112 om branden.

Vakten skulle undersöka ett inbrottslarm. När han kom fram till skolan brann det i väggen och i ytterväggen invid köket.

Utryckningsstyrkan bestod av 9 man. Räddningsledare var NN. Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades att branden i fasaden hade spridit sig upp på vinden. Branden kunde begränsas och släckas efter håltagning i yttertak och brandventilation.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Byggnaden är en enplans träbyggnad med fyra avdelningar för förskoleverksamhet. Byggnaden var skyddad med brandceller för brand inifrån.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i fasaden i vinkel mellan två huskroppar. Branden spred sig efter väggen upp till takfoten och upp på vinden.

SLUTSATS

Branden har uppstått genom att någon hade anlagt brand på två ställen. Båda bränderna i vinkel mellan två huskroppar. Som vanligt är byggnader ej skyddade mot brand utifrån.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning och faktisk brandspridning till vinden och till den övriga delen av skolan förelåg. Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till vinden och den övriga delen av skolan förelåg.