

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet, den xx-xx-xx.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Broholm, räddningstjänsten, NN, Kriminaltekniker.

## OBJEKTET

Flerfamiljshus i tre plan med källare. Betongbjälklag mellan våningarna, putsat tegel mellan lägenheterna.

## HÄNDELSEFÖRLOPP

Se insatsrapport.

## SPRIDNINGSRISK

Förelåg inte till angränsande lägenheter, däremot inom startlägenheten.

## UNDERSÖKNING

Gjordes den yy-yy-yy, kl 09.00. På golvet i brandrummet (sovrummet), låg ett antal cigarettfimpar, en tom flaska vodka, en rollator samt en hög med sängkläder. Vid en första anblick kan man tro att branden orsakats av ett elfel (se eluttag bild 1), men närmare undersökning visar att branden startat av en cigarettfimp i sängkläderna. Dessa har i sin tur antänt ett plasthjul på rollatorn, vilket orsakat skadorna på eluttaget (bild 2). Bild 3 visar var högen med sängkläder legat, bild 4 visar var rollatorn stått.

## ERFARENHET

Sängkläderna som antändes låg på golvet, således har inte madrassen påverkats av branden, därför har rökgasavgivningen blivit mycket måttlig, endast en gråvit rök har fyllt lägenheten.

## KOMMENTAR

En snabb upptäckt, trots den tidiga morgontimmen har förmodligen räddat det äldre paret som bodde i lägenheten. Inget tyder på att de försökt ta sig ut själva, trots att de var vakna. De skall nog tacka sin morgonpigge granne, för att utgången blev som den blev.

