

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

OBJEKTET

Enplans villa med fyra rum och kök. Ytterpanelen av trä, taket av tegel. Hittade ingen brandvarnare, ägaren säger att det ska finnas i taket ovan TV/video-bänk. Ingen släckutrustning.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 01:49

Larmstyrka: BM-Bf-5 Bm, C-stad, BfD-5 BmD, D-stad, Bm E-stad

Före framkomst

Villans ägare lämnade fastigheten ca kl. 22:50, med några kamrater. En granne hörde "glasklirr" och skulle kontrollera om det var inbrott i villan. När han närmade sig villan såg han att det brann och ringde 112.

Vid framkomst

Brand i vardagsrummet. Rökdykarna trängde in via altandörren som stod på glänt. Inga brytmärken på dörrar eller fönster kunde hittas. Branden gick ut via altandörren. Lågorna och rök gick upp på vinden. Styrkan D angrep vinden när de kom. Branden släcktes och ventilerades samt restvärdesledare tillkallades.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände till brandplatsen ca 12:30. I vardagsrummet hade branden startat. En TV, video och stereo stod på en bänk med LP-skivor i. I dess närhet fanns ett CD-ställ. Branden har startat i någon av apparaterna. Vilken apparat som startade branden, går ej att påvisa. Apparaterna var mycket brända. Ett vitrinskåp med hyllor på sidorna, fick brand- och kolskador, den sida som står mot TV-bänken. En fätölj fick brandskador på ena armstödet samt ett vardagsbord fick också värmeskador mot TV-bänken. Inga spår av värmeljus kunde hittas. Brandbilden på golvet heltäckningsmatta, under och framför har naturligt utseende. Brandfarlig vätska är utesluten som brandstiftare. Övriga skador i villan är rökskador samt lite värmeskador.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela villan. Brandspridning till båda grannfastigheterna (höger och vänster) kan ej uteslutas.

SLUTSATS

- Branden har sannolikt startat i TV eller video, men vilken apparat som är brandstiftare kan ej fastställas.
- Någon form av ljus kan uteslutas.
- Någon form av brandfarlig vätska kan uteslutas.



I brandområdet finns rester av TV, video och stereo som stod på en träbänk. Balkongdörren stod öppen när räddningstjänsten kom. Rökdykarna trängde in den vägen.