

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i fristående soprum.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson, Räddningstjänsten.

OBJEKTET

Soprummet är 7 x 3 meter, med två (2) avdelningar. Avdelningen bestod av träfiberskiva. Ytterväggen, lockpanel av trä. Yttertak av taktegel. I varje avdelning av soprummet fanns takbelysning i form av lysrör. Inga dörrar och fönster fanns, fönstergluggar för dagsljusinsläpp var av krysspånel. I soprummet, avdelning mot X-vägen fanns tre (3) sopkärl, i rummet mot gården fanns fyra (4) sopkärl. Sopkärlen var av plast och ca 800 l stora. Sopkärlen var försedda med hjul.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand X-vägen 13

Larmtid: kl. 00:33

Framkomst: 00:38

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm, BI, Ambulans

Före framkomst

En lägenhetsinnehavare på gaveln larmad 112.

Vid framkomst

Soprummet var helt övertänt. Utrymning av gavellägenheterna. I källarvåningen hade två fönster gått sönder och det brann i gardiner invändigt. Första våningen brann det i fönsterkarmen till ett toalettfönster samt ytterglaset på fönstret till höger. På andra våningen hade ytterglaset spruckit. Branden hade också spridit sig till en bil parkerad på parkeringsplatsen vid Y samt längre bort en släpkärra lastad med pappersåtervinning. Kylning av fasad och släckning av fönsterkarm samt släckning av gardiner i källaren. Släckning av soprummet och bilen samt släpkärran. Ventilering av källaren.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och Polisen anlände måndagen xx-xx-xx, kl. 13:20 till brandplatsen. Brand hade uppstått i ett fristående öppet soprum. Av strålningsvärmens hade fönstren spräckts och i källaren antändes gardinerna. I det fristående soprummet fanns belysning av typ lysrör i båda avdelningarna. Elkabeln kom till soprummet i markkabel. Elen hade inte med brandstarten att göra. Brandstarten har troligen startat i förvaringskärl för hushållssopor eller i dess närhet. Kan ej fastställa brandstarten, bara brandstartområdet. För brandstarten finns två alternativ, någon form av glöd i sopor, ex efter cigaretter, eller att det är anlagt.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till källarens kontorsrum samt till gavellägenheten på första våningen. Kan inte utesluta att brand kunde uppstå i gavellägenheten på våning två. Rökspridning till och i gavellägenheterna kan inte uteslutas om brand utbrutit.

SLUTSATS

- Någon brandstiftare kunde ej konstateras, enbart brandstartområde.

- Branden kan ha startat genom att glöd funnits med i soporna eller att någon hade anlagt brand i/vid sopkärlet.
- Elen kan uteslutas.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Soprummet bör byggas i en egen brandcell och förses med låst dörr samt på ett avstånd av 4,5 meter från bostadshuset.



Bilden föreställer gaveln på fastigheten.

A = Källare där fönstret var trasigt och gardinen tog eld.

B = Källare där fönstret var trasigt.

C = Våning 1. Toalettöfönster där fönsterkarmen tog eld.

D = Våning 1. Ytterglaset spräckt och rasat, innerglaset helt.

E = Våning 2. Ytterglaset spräckt.