

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, lägenhet i flerbostadshus med två (2) rökskadade.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson, Räddningstjänsten.

OBJEKTET

Flerbostadshus med fasad i trä och två plan samt en krypvind med lucka på gavel. Tre lägenheter i markplan och tre lägenheter i plan en trappa. Totalt sex lägenheter, fyra lägenheter med två rum och kök samt två lägenheter med tre rum och kök. Brandlägenheten ligger i plan en trappa, två rum och kök. I brandlägenheten fanns ingen brandvarnare och ingen släckutrustning.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Radhusbrand, en kvar inne

Larmtid: kl.00:29

Framkomst: kl. 00:32

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm, Ambulans

Före framkomst

Tre personer hade befunnit sig i lägenheten. En kvinna och två män, därav lägenhetsinnehavaren och dennes kamrat. Kvinnan hade lämnat lägenheten vid ca kl. 00:00. Distriktsköterskor som var på uppdrag i sin bil såg att det var eldsflammar i ett fönster och att det kom svart rök över taket. Distriktsköterskorna larmade 112 via mobiltelefon. En av distriktsköterskorna stannade i bilen för vägvisning, den andra sprang fram till den aktuella byggnaden för att se om hjälp behövdes. De ringde 112 igen, tiden uppfattades som lång i väntan på räddningstjänsten.

Dörren till sängkammaren stängdes. Vid ca 00:20 hördes ett knastrande ljud från hallen. Kamraten kontrollerade vad det var. När han öppnade sängkammarens dörr välde svart brandrök mot honom. Dörren stängdes fort och kamraten väckte lägenhetsinnehavaren och talade om att de måste ut. Brandröken var mycket tät. Den gick nästan ned till golvet. Kamraten hittade trappan som leder till entrédörren. Lägenhetsinnehavaren missade trappan och hamnade i köket där han tappade orienteringen. Kamraten försökte att ropa hans namn, det hördes bara svaga hostanden. Kamraten försökte flera gånger att springa upp i trappan, men röken och värmen var för stark. Distriktsköterskan och flera grannar hade samlats vid entrédörren som hindrade honom att göra flera försök eftersom räddningstjänsten var på väg.

Vid framkomst

BM beordrade livräddning. Rökdykarna trängde in och hänvisades till köket via kommunikationsradio för att söka i köket först.

Lägenhetsinnehavaren hittades medvetslös i köket vid spisen (se ritning). Överlämnade mannen till ambulanspersonal för behandling och transport till sjukhuset.

Branden släcktes och lägenheten rökventilerades. Restvärdesledare kontaktades och Polisen spärrade av lägenheten.

Lägenhetsinnehavaren överfördes till X-stad för tryckkammarbehandling.

UNDERSÖKNING

Polisen och undertecknad anlände kl. 08:30 för undersökning.

Brandstarten har varit i vardagsrummet. En övertändning har skett under en kort stund, sedan har syretillgången varit för låg eftersom fönstrens ytterrutor var hela. Fönstren var av treglas och alla glasrutor utom ytterrutan var trasiga av branden i brandrummet.

Framför fönstren fanns en bäddsoffa med brandskador på sittdelen, halva sittdelen samt ryggdelen var bortbränd . Mitt emot fanns en hörnsoffa där beklädnaden var bortbränd, men ej stoppningen.

Övrigt i vardagsrummet, brand- och smältskador. Rökskador i hela lägenheten, med små smältskador i köket.

Brandstarten har varit i bäddsoffan. Branden har antänt tyget i sitsen och spridit sig till ryggstödet samt överdelen av ryggstödet. Därefter har gardinen antänds och ramlat ned i en kartong på golvet som antänds. På parkettgolvet finns det brandskador (förkolning) efter gardinen och kartongen. Nu antänds baksidan på soffan och armstödet yttersida. Framsidan av en bänk vid sidan om bäddsoffan har blivit brännskadad (förkolning). Ovanpå bänken har en stereo med högtalare fått brand- och smältskador. Mellan bäddsoffan och ett bord finns det bara värmeskador och sot, ingen brandskada på parkettgolvet. Elen som brandstiftare kan uteslutas. Brandstiftaren kan vara en tappad eller glömd cigarett i soffan, vid sitsen och ryggstödet i hörnet av armstödet.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning i hela lägenheten.

Brandspridning till vinden kan ej uteslutas.

Ingen brandspridning till övriga lägenheter.

Rökspridning till hela lägenheten.

Rökspridning till vinden.

SLUTSATS

- Brandstarten har varit i bäddsoffan.
- Som brandstiftare kan ej uteslutas, en tappad eller kvarglömd cigarett eller cigarettglöd i bäddsoffan.
- Elen kan uteslutas.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

En fungerande brandvarnare monterad i taket, hallen. Hade med stor säkerhet varnat de personer i lägenheten att brand har utbrutit. Då har personskadorna blivit betydligt lindrigare. Troligen hade brandskadorna också blivit mindre.