

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad xx-xx-xx kl 09:22.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Broholm, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Äldre timrat hus i 1 ½ plan. Taket klätt med korrugerad plåt. Äldsta delen av huset byggt på mitten av 1800 - talet, nyare del tillbyggd på 19xx-talet. Total yta cirka 80 kvadratmeter. Äldre delen används för tillverkning och försäljning av blomsterarrangemang, den nyare delen inrymde pannrum, (försörjde även bostadshuset), och diverse förråd.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Rök under takfoten, ägaren larmar räddningstjänsten, körväg cirka 15 minuter, vid framkomst är det kraftig rökutveckling från takfot och pannrum. Efter cirka en timmes insats är branden under kontroll, brandskadorna i blomavdelningen begränsade, däremot en hel del rök- och vattenskador.

UNDERSÖKNING

En första anblick och vittnesuppgifter tyder på att branden startat i pannrummet, mycket brännbart runt pannan, dessutom vedförråd i pannrummet. Närmare undersökning visar att pannan inte är orsak till branden, det är bara ytterst små brandskador i pannrummet. Den troliga brandorsaken är en skadad elkabel i bjälklaget mellan pannrummet och övervåningen. I och över bjälklaget är det kraftiga kolskador, gipstaket i pannrumstaket är skadat, därav rök och glöd i pannrummet. Fastigheten var inte försedd med jordfelsbrytare, däremot hade säkringarna till ladugården utlöst ungefär samtidigt som branden upptäcktes.