

FÖRLOPP

Räddningstjänstens agerande

Byggnaden var helt övertänd vid Räddningstjänstens framkomst. Två släckbilar och tankbil från X-stad var först på brandplatsen. Insatsen inriktades helt på att begränsa branden.

Upptäckt samt personalens agerande

Larmet ringdes in av en granne, sen upptäckt på grund av kraftig dimma.

UNDERSÖKNING

Byggnad/Objekt

Stallbyggnad 30 meter lång och 10 meter bred. Väggar av lersten 2,60 meter höga, taket var av spån, papp och asbestcemenplattor. Bjälklag av träplank, se bilderna 1,2, och 3. Enligt anmälaren NN har det varit inbrott i ladugården vid ett flertal tillfällen. Ladugården är också ett tillhåll för traktens ungdomar.

Brandorsak

Brandorsaken har inte med säkerhet kunnat fastställas, dock fanns på brandplatsen något som kan liknas vid en eldstad. Denna har enligt ägaren inte funnits där tidigare.

Spridning och skador

Byggnaden är totalskadad, endast ytterväggarna står kvar.

Slutsatser/Erfarenheter

Brandorsaken kan bero på att någon eldat i den eldstad som fanns i byggnaden med tanke på att byggnaden var ett tillhåll för ungdomar. Dimman gjorde att branden upptäcktes sent, ett tidigare larm till brandförsvaret skulle kunna begränsat skadorna.

Åtgärder

Regelbunden tillsyn av byggnader som ligger avskilt samt ordentlig låsning.