

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars-Ove Jansson.

KÄNT OM BYGGNADEN

Hotell X ligger mitt i stads kärnan. Byggnaden ingår i en galleria. Byggnaden är i 5 plan, med 128 rum. Hotellet är sprinklat. Automatiskt brandlarm finns med överföring till SOS. I boenderummen finns det sprinkler samt larmdon för utrymning. I hotellkorridorerna finns det rökdetektorer samt larmdon.

UNDERSÖKNING

Undertecknad blev kallad till hotellet senare på dagen. Personalen på hotellet ville ha reda på varför inte brandlarmet hade aktiverats. Jag kunde konstatera att det hade brunnit på en bänk och resterna av en fjärrkontroll till en TV. Branden var begränsad till en liten del av bänken. Det hela såg väldigt underligt ut. Bl a. låg det rester av aluminiumfolie från kondompapper i de brunna resterna. Det fanns ingen annan synlig orsak till branden än att antingen har branden startat genom kortslutning i batterierna eller så är det anlagd brand. Jag tog kontakt med tekniker från polisen. Efter samtal med NN tyckte han att jag skulle be hotellpersonalen spärra av rummet i avvaktan på vidare utredning. Se polisens rapport. Hotellpersonalen hade släckt branden med lite vatten från tvättstället. Frågan varför brandlarmet ej hade aktiverats var att värmen ej hade varit tillräckligt hög för att sprinklerhuvud skulle lösa ut. Röken hade ej heller nått ut i korridoren där rökdetektorer fanns. Min egen reflektion är att det luktar anlagd brand. Polisen har hört mannen som bott i rummet, men ej kommit någonstans. Ärendet är nedlagt. Rester av det brunna har skickats till SKL, men det fanns nästan inget kvar av batterierna till fjärrkontrollen, så dom kunde ej göra någon bedömning. Mannen som bott på rummet har uppträtt väldigt underligt enligt hotellpersonalen. Han sägs ha varit onycter samt bråkat om betalning av rummet. Brandförsvaret blev ej larmad om branden annat än ett telefonsamtal till Brandstation X:s personaltelefon. Där hade någon ambulanspersonal svarat att de skulle ringa 112. Detta gjordes ej.

ERFARENHETER

Sprinklat hotell i all ära, men det vore bra med rökdetektorer i varje hotellrum. En pyrande brand kan pågå ganska länge innan värmen i taket blir så hög CA 67 grader så att sprinklerhuvud löser ut. Förmodligen kommer människor som vistas i rummen vid ett sådant tillfälle att dö av koloxidröken innan larmet går. Lite falsk säkerhet.

