

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i SMV-panna på industrin X.

## **UNDERSÖKNING**

Tillsammans med industrin X:s säkerhetschef NN gjorde undertecknad dagen efter branden en utredning av händelsekedjan och orsaken till händelsen. Vi träffades även den xx-xx-xx för att gå igenom händelsen med den ansvarige skiftledaren. Detta för att få en genomgång av hur rutinerna sköttes vid larmningen och hur de egentligen skulle ha varit. Vi hade också en genomgång med tillverkarens personal om tänkbara orsaker till del inträffade.

## **SLUTSATS**

Det mest troliga är att en s.k. koksning inträffat i brännaren.

## **SAMMANFATTNING**

Om personalen som upptäckte branden först hade tryckt på en larmknapp istället för att först försöka släcka, hade larmet till vakten och räddningstjänsten kommit betydligt tidigare än det nu gjorde. I övrigt läs bilagorna från företagsets internutredning.

## **BRANDUTREDARE**

Lenart Månsson.