

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa, en person omkommen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Fredric Jonsson Räddningstjänsten tillsammans med personal från länskriminalens tekniska rotel.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

En granne boende femtio meter från det brunna huset ringer SOS och anmäler det ser ut som om det brunnit i grannens hus. När första brandstyrka kommer fram kan man konstatera sot på och runt fönster samt ventiler. Rökdykare skickades in i huset, en omkommen person påträffas efter 5 minuter. Det fanns varken brand eller rök i huset, endast begränsad värme. Omfattande arbete med krisgrupper sattes igång för anhöriga och grannar.

UNDERSÖKNING

Byggnaden är uppförd i två plan utan källare. Bärande konstruktion är trä och taket är lagt med takpannor. Ytterväggar är konstruerade av träpanel. Villan är uppförd någon gång på xx- eller yy- talet.

Brandbilden talar för att branden startade på golvet i hallen. Branden har självslocknat innan den upptäcktes. Inga fönster hade gått sönder helt och därmed har branden inte fått tillräckligt med syre. En dunk med bensin påträffades i sängen bredvid den omkomne. Dunken samt andra brandrestprover undersöks av SKL. Ett troligt förlopp är att branden spridits från entréhallen, via trapphuset till ovanvåningen. Trapphuset är relativt kraftigt bränt. Kraftiga sotskador förekommer i hela huset och beror bl a på att röken kondenserat och avsatt allt bildat sot inne i huset.

Den omkomne påträffades i sovrummet på första planet. Mannen låg på rygg i sängen. Huruvida dörren mellan sovrummet och hallen varit öppen under brandförloppet har ej gått att fastställa. Enligt uppgift var den senaste kontakten med mannen via telefon kl 20 på lördagen den xx-xx-xx, branden upptäcktes strax före 10.30 den yy-yy-yy. Vid undersökningen har resterna av en brandvarnare med batteri påträffats. Inga spår efter egna släckförsök eller förekomst av handbrandsläckare finns. Ett avskedsbrev har påträffats. Obduktion sker på Rättsmedicinska i Linköping. Det preliminära obduktionsprotokollet tyder på suicid. SKL har konstaterat motorbensin i flera brandrestprover tagna i det troliga primärbrandområdet.

ERFARENHETER

- Moderna och täta hus kan vid hastiga brandförlopp medföra att branden självslocknar.
- Detta är ytterligare en dödsbrand i samma lilla del av X kommun. Totalt fyra personer har omkommit i tre bränder inom en radie av fyra kilometer. Inget samband mellan händelserna har dock kunnat konstaterats.