

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, åldringsvård.

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.

OBJEKT

Trevånings byggnad, inredd som åldringsvård. Objektet har automatiskt brandlarm med utrymningslarm. Varje lägenhet är egen brandcell (lägenhetsdörren B30), ett rum med kokmöjlighet samt toalett med dusch. I korridoren finns släckutrustning. Personal hela dygnet.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Automatlarm sjukhemmet X

Larmtid: kl. 12:34

Framkomst: kl. 12:38

Larmstyrka: BM-Bf-5 Bm, Ambulans.

Före framkomst

Lägenhetsinnehavaren var på toaletten, personen larmade på larmknappen och personalen gick till det aktuella rummet. Personalen upptäckte att den boende var på toaletten och att det luktade lite rök. Den boende kunde ej öppna, personalen öppnade då utifrån toalettdörren. Då välde brandröken ut i rummet och rökdetectorn reagerade, brandlarmet aktiverades. Personalen släckte branden och började att vädra lägenheten. Personal mötte räddningstjänsten vid entré.

Vid framkomst

Räddningsledaren fick information om att branden var släkt och kontrollerade brandplatsen. Räddningsledaren pratade med den boende och personalen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad blev kallad till platsen av räddningsledaren och anlände samma dag kl. 13:45. Brand i handikappstoaletterum med brandstart toaletterullen. Toalettstolen hade en förhöjningsstol. Delar av en tändsticka hittades i brandresterna (tändstickhuvudet och delar av skaften) som räddningstjänsten i Karlskoga fick. Branden har startat i en nedhängande bit toalettspapper från toaletterullen. Branden har spridit sig till toalettspappersrullen och fästnanordningen för rullen, fästnanordningen är av plast. Armstödet som sitter på toalettförhöjningen har branden kommit från sidan. Om något brännbart funnits på/vid sidan, kan ej konstateras. Brandstarten har ej med larmanordningen att göra.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckinsats har skett, har branden utvecklats på golv. Branden på golvet har självslocknat, brandbelastningen är ringa. Kan ej utesluta rök- och brandskador på personen som fanns på toaletten vid brandstarten.

SLUTSATS

- Branden har ingen naturlig brandstiftare.
- Brandstarten är nedhängande toapapper från toalettspappersrullen.
- Elen kan uteslutas.

FÖRKORTNINGAR

BM = Släckningsledare

Bf = Brandförman

Bm = Brandmän

