

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i hiss, två personer inneslängda.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kenneth Möller, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Klockan 08:22 den 4 nov fick brandförsvaret larm om att två personer var instängda i en hiss och hissen började rökfyllas. Brandstation A larmades till platsen och påbörjade räddningsarbetet. Vid framkomsten var båda fönstren i hissen krossade av fastighetsskötaren som hade larmats till platsen. Brandpersonalen stoppade in två revitoxmasker till de nödställda, samtidigt som man började forcera hissdörrarna med kobben. Efter någon minut var de nödställda ute i friheten. De båda var lätt rökskadade men skakade av händelsen. Larmet hade kommit från deras egen mobiltelefon, att den fungerade var mer tur än skicklighet eftersom de befann sig under jord.

BYGGNADEN

Byggnaden är ett bostadshus, med lager två plan ned samt ovan lagret ett garage med lastkaj, hissen gick endast mellan lager och garage.

UNDERSÖKNINGEN

Orsaken till rökutveckling var att en packbox till hydraulstängen sprungit läck och olja sprutat ut på en elkontakt, brand hade ej uppstått, men väl kraftig rökutveckling.

ERFARENHET

Hissmontör kom till platsen för att kontrollera hissen. Vikten av fungerande hisslarm som ansluts till någon central, speciellt om hissen har ett begränsat arbetsområde med få användare.



