

UNDERSÖKNING UTFÖRD

Två dagar efter branden av brandmästare Per Olof Öholm.

HÄNDELSEN

Larm inkom till räddningstjänsten från en båt på X-sjön om brand i en sommarstuga kl 17:44. Tyvärr lämnade den larmande fel adress, detta försenade insatsen med ca. 15 minuter. Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades att fritidshuset var helt övertänt, varför ingen rökdykarinsats gjordes utan endast utvändigt släckning samt begränsning mot närliggande fritidshus. Branden släcktes ner och två man stannade kvar på brandplatsen för bevakning under ytterligare ett par timmar.

UNDERSÖKNINGEN

Fastigheten som undersöktes var ett fritidshus bestående av två rum & kök på ca 35 m². Branden har med stor säkerhet startat i den sydvästra delen av byggnaden, där finns de djupaste brandskadorna. Ett vittne berättade också att det brann kraftigast där i brandens början. I huset hade ägarens barnbarn bott ett par dagar dessa hade dock hämtats hem vid 15:30 tiden, barnens mor uppger att hon känt en "underlig" lukt då hon hämtat barnen, de gick runt och kollade men hittade inget ovanligt. Barnen uppger att de använt en oljefylld elradiator på kvällen före, denna var dock inte inkopplad vid brandtillfället. Ägarna till grannhuset uppger att då de lämnade sitt hus vid 16:00 hörde att det "knäpper" i den brunna fastigheten, men brydde sig inte om att kolla vad det var. Enligt en annan närboende hade det kvällen innan varit åskväder och han påstår att åskan hade slagit ner någonstans i närheten. Troligt är att det beroende på åsknedslaget har blivit en glödbland i väggen som senare slagit ut. Samtliga huvudsäkringar hade slagits ut.

SPRIDNINGSRISKER

Brandspridningsrisk till närliggande fritidshus förelåg. Rökutvecklingen bedöms ej utgöra någon fara för människors liv / hälsa.