

INLEDANDE BESKRIVNING

Kvinnan i hushållet höll på att laga mat till en festmåltid när barnen pockade på uppmärksamhet. Hon glömde då en traktörpanna med matolja i på spisen. Branden upptäcktes av att kvinnan såg reflexer av lågor i spegel. Hon rusade ut i köket och letade efter ett lock som passade till pannan. Efter tre försök fann hon ett som kvävde elden. Brandvarnaren som satt inne i ett skafferi hade då börjat tjuta.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Branden var släckt och röken hade börjat vädras ut.

Räddningstjänstens åtgärder

Kontroll av eventuell brandspridning till övriga delar av huset.

Brandförlopp

Matolja i kastrull som antänds efter en stund på het platta.

Skadeomfattning

Brandskador på fläkt och skåpstommen runt. Rök och sotskador på köksskåpen över diskbänken.

Spridningsrisker

Spridningsrisk av både brand och rök förelåg till den egna lägenheten samt till lägenheten på andra våningen.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Huset är en tvåfamiljsvilla i två plan med källare. Lägenheten med brandskadan är belägen på första våningen. Huset är byggt på 50-talet, har ett invändigt trapphus till andra våningen och en putsad fasad.

Primärbrand

Brand i matolja i kastrull.

Brandorsak

Glömd spis.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Tack vare den snabba upptäckten och den rådiga insatsen blev skadorna minimala. Räddningsledaren berömde ägarna för deras insats. Placeringen av brandvarnaren var inte den bästa, inne i skafferiet bakom en stängd dörr. Hade brandvarnaren varit placerad i taket kunde upptäckten varit ända snabbare. Ägaren fick information om lämplig placering och byte av batterier vid besöket. Likaså hade det gått lättare att kväva elden om ett lock som passade hade lagts fram från början, kvinnan hade då sluppit leta och i stressen tagit de två som inte passade.