

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens framkomst 02:12:00 konstaterades att full rumsbrand utbrutit och lågor slog ut genom 2 fönster. Mannen var ute.

Räddningstjänstens åtgärder

Utvändig släckning därefter dörrforcering och fortsatt släckning med rökdykare.

Brandförlopp

Enligt utsaga vaknade mannen av att katten jamade kraftigt. Det brann då i vardagsrummet. Mannen tog sig ut genom ett fönster. Mannen tog sig in till grannen som larmade Räddningstjänsten. Mannen uppvisade mycket kraftiga brännskador och avled på sjukhus efter i dag. Då mannen ej kunnats höras finns det oklarheter i förloppet.

Skadeomfattning

Vardagsrummet kraftigt brandskadat. Resten av bottenvåningen uppvisar kraftiga skador av värme och rök. Övriga delen (övervåning, källare) av villan är relativt oskadat.

Spridningsrisk

Risk för spridning till övriga delar av villan.

UNDERSÖKNING

Undersökningen utförd av

Brandinspektör Anders Buskas.

Platsbeskrivning

Mindre trähus på ett och ett halvt plan med källare. I mellanplanet finns tre rum och kök samt två entréer med farstu. Övervåning har vindskaraktär med lågt i tak. På övervåningen finns två sovrum.

Primärbrandområde

Fåtölj och dess närhet.

Brandorsak

Okänt.

Sammanfattning - Erfarenheter

Ingen brandvarnare påträffades i brandresterna och det är oklart om någon sådan hade förändrat slutresultatet.

Egen Teori

Startföremål: Branden startade i fåtölj eller dess närhet. Troligen startade branden p.g.a. ovarsamhet med eld eller glöd (Rökare). Fann pipa samt cigarettändare av engångstyp i brandresterna.