

## **HÄNDELSEN**

Larm klockan 09.42 om bilbrand. Branden var vid vår framkomst släckt av föraren/ägaren som berättade att det brunnit under bilen. Han hade med hjälp av snö släckt branden.

## **UNDERSÖKNINGEN**

När vi kontrollerade bilen som var av märke X, årsmodell XX, så fanns det inga elledningar eller bränsleledningar som kunde förorsaka brand. Däremot fann vi att katalysatorn var sprucken på översidan. Detta hade tydligen medfört att det blivit så varmt mot bilens underrede att massan antänts.