

HÄNDELSEN

Stort larm brand i bastu på idrottsplats. Vid framkomst brann det i bastun, insats med rökdykare som snabbt släckte ner branden. Restvärdesarbetet startades klockan 13:30, då taket i bastun revs ner. Sot- och värmeskador i så gott som samtliga utrymmen som stått öppna.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen framkom att branden startat i bastun, vid bastuaggregatet. Under helgen bedrevs ett träningsläger på idrottsplatsen. På grund av dåligt väder med nederbörd blev deltagarnas kläder våta vilket skulle avhjälpas genom att bastun sattes på för att torka kläder. Någon kom dock på det geniala att torka sina kläder direkt på bastuaggregatet vilket inte slog så bra ut.

SPRIDNINGSRISK

Överhängande fara för brandspridning förelåg till vindsutrymmet och intilliggande lokaler till vilka dörrar stod öppna, risk för rökspridning till hela byggnaden.