

HÄNDELSEN


En anställd på äldreboendet som befann sig i köket hörde ett "knackande" ljud från diskmaskinen, när hon tittade till maskinen slog lågor ut från främre överkanten på maskinen. Hon tog då en brandfilt och kvävde branden samt stängde av maskinen. Därefter larmades räddningstjänsten som vid framkomsten endas hade att ventilera ut rök.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen av maskinen som var av märke X (identifierat märke, kunde inte hitta någon typskylt på maskinen, denna ska sitta på luckans högra sida.) visade att branden hade startat i programverket och bränt hål vid öppningsanordningen på maskinen.

SPRIDNINGSRISK

Om inte ett så tidigt och rådigt ingripande skett bedöms risken för brandspridning som stor, stor risk för att rökspridningen kunnat skada människors liv / hälsa förelåg.



Programverket där branden startat.