

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens framkomst klockan 17:10:08 brann det i ett rum på baksidan samt vägg och tak. Branden släcktes genom utvändigt släckning. Vinden släcktes av genom ett fönster.

UNDERSÖKNINGEN

På baksidan av sommarstugan hade ett mindre rum byggts till, i detta rum fanns en braskamin vars rökrör hade dragits ut genom ett hål i bakväggen. Röret var ej isolerat och hålet endast stort nog för att röret precis skulle passa i det samma. Branden har uppstått genom att röret har upphettats vid eldning i kaminen och därvid antänt väggen.