

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i uppvärmningsanordning för mattallrikar.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson den xx-xx-xx.

HÄNDELSEN

Onsdagen den xx-xx-xx kl. 10.47, inkom ett automatiskt brandlarm till SOS alarm om brand på varuhuset X i X-stad. Station Centrum och vakthavande brandingenjör fanns redan på varuhuset, då larmet gick, för objektsorientering. En mindre brand hade uppstått i en vagn som värmer upp mattallrikar innan servering. Vagnen var placerad i serveringen i personalmatsalen på plan 2. Personalen drog genast ut kontakten till vagnen, och branden slocknade efter detta. En mindre rökutveckling uppstod och detta utlöste det automatiska brandlarmet. Brandstyrkan fanns strax intill på plan 1, vilket gjorde att utryckningen tog minimal tid. (Det är inte ofta som brandstyrkan finns på plats, redan innan branden startat.)

UNDERSÖKNINGEN

Det visade sig att en rengöringsvamp hade ramlat ner i uppvärmningsvagnen och lagt sig på värmespiralerna. Svampen började glöda och avge rökgaser, vilka i sin tur utlöste det automatiska brandlarmet. Personalen lokaliserade rökavgivningen till vagnen och drog omedelbart ut kontakten till värmespiralerna.

SLUTSATSER

Personalen agerade snabbt och bidrog till att glödbranden slocknade samt att rökutvecklingen blev minimal. Efter utluftning av röken kunde verksamheten fortsätta som vanligt.



Längst ner finns värmespiralerna, där tvättsvampen hade hamnat