

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Ladugårdsbrand.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten och NN, Polismyndigheten.

## **OBJEKTET**

Ladugården är en träbyggnad uppförd i början av 1900-talet.

Taktäckning utgörs av korrugerad plåt på takstolar av trä. Byggnaden saknar elektriska installationer. Den har heller ingen djurbesättning utan innehåller endast div äldre jordbruksredskap o.dyl.

## **HÄNDELSEN**

Branden upptäcktes av några ungdomar som vistades i en husvagn som finns uppställd på gården. SOS larmades kl 22.39. Vid räddningstjänstens framkomst kl 22.51 är ladugården helt övertänd. Räddningsinsatsen inriktas på att förhindra brandspridning till ett uthus (7 meter därifrån) samt till gårdens mangårdsbyggnad (15 meter därifrån). Ladugården brann ner till grunden, brandplatsen bevakades under hela natten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen inleds dagen efter branden kl 10.00.

Fastighetsägaren redogör för händelseförloppet. Vittnen har uppgett att branden var mest intensiv i byggnadens södra gavel vid upptäckten. På grund av att ladugården är totalskadad kan man inte göra någon rimlig brandbildstolkning. Området utanför grundstenarna genomsöks för att finna tänkbar brandstiftare, dock utan resultat.

## **SLUTSATSER**

Det går inte att med ledning av undersökningen fastställa någon brandorsak. Då byggnaden saknar elektricitet och inte heller används för verksamhet utöver förvaring av äldre redskap, kan man dock inte utesluta att branden är anlagd.

## **SPRIDNINGSRISK**

Vid utebliven släckinsats finns risk för brandspridning till intilliggande byggnader via strålningsvärme och/eller gnistregn. Risk för människors liv och hälsa har förelegat. Risk för omfattande förstörelse av egendom har förelegat.