

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i mikrovågsugn.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Villaägarinnan kommer hem från sitt jobb på kommunen och möts av brandrök och brandvarnare som tjuter när hon öppnar ytterdörren. Röken kommer från mikrovågsugnen som står i köket. Ugnen hade gått igång utan att någon varit hemma, plastkupan som används som lock vid värmning av mat var kvar i ugnen. Plastkupan hade smält och utvecklats stora mängder rök. Den aggressiva röken hade spridit sig i hela villan.

UNDERSÖKNING

Mikrovågsugnen är av märke X (identifierat märke). Vid undersökning av ugnen visade det sig att alla plastdetaljer inne i ugnen smält ner och orsakat rökutvecklingen. Värmeutvecklingen har varit så hög att även plastdetaljer i andra delar i ugnen smält ner. Manöverdelen visar inga tydliga skador.

ERFARENHETER

Elfel har orsakat att mikrovågsugnen startat av sig själv. Timer i vägguttaget skulle minska risken för dessa händelser.