

HÄNDELSEFÖRLOPP

Upptäckt samt personalens agerande

En granne märkte att det var rök i trapphuset och ringde 112 .

Räddningstjänstens agerande

Vid räddningstjänstens framkomst kl. 19.37 fick de besked om att det kunde finnas folk kvar i lägenheten. Dörren öppnades genom att låscylindebröts upp med kofot. Rökdykare genomsökte lägenheten och i ett av rummen påträffades en medvetslös mansperson som bars ut till den väntande ambulansen. Branden i soffan släcktes med vatten. Lägenheten ventilerades via trapphuset med fläktar från brandförsvaret.

UNDERSÖKNING

Byggnad/Objekt

Byggnaden som uppfördes 1973 är i två våningar och med fyra lägenheter i varje trapphus, två per plan. Byggnadens brandtekniska klass är Br2, vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter.

Brandorsak

Orsaken till branden kan inte fastställas exakt, men med stor sannolikhet är den orsakad av cigarettglöder i en soffa.

Spridning och skador

En medvetslös man fördes med ambulans till sjukhus. Lägenheten som det rådde stor oordning i, blev brand och rökskadad. Även trapphuset rökskadades. Soten på väggarna tyder på att branden kan ha pyrt under en längre tid, upp till några timmar, innan den upptäcktes av grannen. Brandvarnare saknades.

Slutsatser/Erfarenheter

Många bränder av denna typ, brand i en säng eller brand i en soffa, börjar ofta hos utslagna och ensamstående personer som lever i social misär.

Åtgärder

Det borde finnas ett nätverk, kanske sociala myndigheter, som kan ta hand om utslagna personer som utgör en fara både för sig själva och för de personer som finns i omgivningen. Om brandvarnare hade funnits hade kanske branden upptäckts i ett tidigare skede.