

## **SAMMANFATTNING**

Två anlagda brandhårdar upptäcktes i ett tidigt skede av rökdetektor i utrymningslarmet. Förtjänstfull släckinsats med skumsläckare av personal, samt välorganiserad utrymning.

## **HÄNDELSEN**

### **Omfattning vid framkomst**

Två st. primärbränder släckta, varuhuset utrymt.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Ventilering av affärslokalen och lämpning av förkolnade torkrullar.

### **Brandförlopp**

En brandhård har anlagts i pappersrullar i affärens norra del, en brandhård har anlagts i en obemannad kassa i affärens södra del.

### **Skadeomfattning**

Brandskadorna begränsade till några få pappersbalar.

### **Spridningsrisker**

Risk för spridning till resten av varuhuset med tillhörande lager.

## **UNDERSÖKNINGEN**

I samband med branden av brandinspektör Lars-E Larsson.

### **Platsbeskrivning**

Konventionellt "supermarket" i ett plan.

### **Primärbrand**

En primärbrandhård i pappersrullar och en primärbrand i lösa pappersark vid kassa.

### **Brandorsak**

Anlagd.

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

Två anlagda brandhårdar upptäcktes i ett tidigt skede av rökdetektor i utrymningslarmet. Förtjänstfull släckinsats med skumsläckare av personal samt välorganiserad utrymning.