

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i en ljusstake. Villa utanför X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström.

OBJEKTET

En enplans villa med liten vind, uppbyggd i trä, utvändigt klädd med lockpanel, takbeklädnad tegelpannor.

HÄNDELSEN

SoS kontaktar mig per telefon kl. 23:23 och förmedlar att det ringt en orolig kvinna, de har kommit hem sent på kvällen och det var rök i villan, de upptäcker att det brunnit i en ljusstake, men att det slocknat. Jag kontaktar dem per telefon, de undrar om det kan börja brinna igen, jag åker till villan för att lugna innehavarna och kontrollera att det inte är någon fara. Se vidare undersökning.

UNDERSÖKNINGEN

När jag kommer fram kan jag konstatera att det inte är så mycket rök i villan, i matrummet står ett bord, på det har det stått en ljusstake (gjord i trä) som har haft levande ljus i sig, den har brunnit ner till bordet där en duk har fattat eld och även träbordet, det har dock självslocknat på grund av att bränslet inte räckt till. I bordet är det kolningsskador på ca. 0,5 cm djup. Och bordet är fortfarande varmt. Jag lämpar ut brand resterna så det blir rent på bordet, innehavarna vill även att vi lyfter ut bordet. Efter det så känner man sig mer lugna och jag kan avsluta och återvända till stationen. Brandvarnare finns men har ej startat.

SLUTSATSER

Innehavarna har glömt att släcka ljusstaken när man har åkt hemifrån. Ljusstaken har sedan fattat eld och brunnit ner, det har tagit sig i duk och bord men sedan självslocknat.

SPRIDNINGSRISK

Hade det inte självslocknat så hade det blivit en totalskada.