

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i förråd. Polisen rubricerar branden som mordbrand, alt. allmänfarlig vårdslöshet.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Äldre byggnad byggd i ett plan. Stommen av trä, grova bjälkar, utsidan klädd med stående bräder. Hela byggnaden står på pelare i betong. Taket är i plåt. Byggnaden har inga mellanväggar, hela ytan är ca 500 m². Yttermått är ca 15 x 33 m, höjden ca 10 m. På varje gavel finns en dörr med 3,65 m bredd. Byggnaden har under åren använts som hangar, förråd, höupplag, vinterförvaring av husvagnar bla. Vid brandtillfället var den tom. Byggnaden ligger i närheten av ett stort villaområde. Tidigare var här ett flygfält, numera används det av en fotbollsklubb som har sin ungdomsverksamhet här. Avståndet från byggnadens ena sida till intilliggande byggnad är ca 8 m. Den byggnaden är ett förråd som företaget X också äger. På den andra sidan har fotbollsföreningen en cafeteria och omklädningsrum, avståndet dit är ca 12 m.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Folk som vistades i närheten såg att det rök ur byggnaden. De larmade räddningstjänsten. Vid räddningstjänstens ankomst brann det i golvet i byggnaden. Branden släcktes, golvbräderna sågades bort och bars ut i det fria. Den lilla rök som fanns ventilerades ut genom dörröppningen.

UNDERSÖKNING

I byggnaden finns ingenting förutom lite hö och halm på golvet. Det som brunnit är en liten yta på golvet. Startutrymmet är c/c 5,02 m från gavelväggen och 3,43 m från ena långväggen. Den brända ytan är ca 40,5 cm lång och ca 54 cm bred. Branden har gått ner mellan två av golvbräderna. Golvbräderna saknar spont, de är släta. Tjockleken på bräderna är 8 cm, bredden är 23 cm. Den förkolnade ytan är mellan 14-18 mm djup på brädornas sida. På brädornas översida, golvytan, är det förkolnade djupet ca 12 mm. Det finns inga spår av brandfarlig vätska i brandområdet, ingen lukt. Det finns ingen elektricitet i byggnaden. Ingen verksamhet har förekommit på senare tid. Allt tyder på att branden är anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns mycket stor risk för brandspridning till övriga delar av byggnaden. Det fanns stor risk för brandspridning till intilliggande byggnader.

SLUTSATSER

Branden är mycket troligt anlagd. Om inte branden upptäckts i ett så tidigt skede, hade byggnaden med stor sannolikhet brunnit ner.

ERFARENHETER

Uppmärksamma människor kan rädda materiella värden.