

FÖRLOPP

Upptäckt samt personalens agerande

Grannar upptäckte plötsligt att det kom rök från en villa snett över gatan. En av grannarna gick bort till huset och såg eldslågor innanför entrédörren. Räddningstjänsten tillkallades kl. 12.25 via SOS 112.

Räddningstjänstens agerande

Vi räddningstjänstens framkomst kl. 12.32 brann det kraftigt innanför entrédörren på norra sidan av huset. Första insats blev rökdykning för eventuell livräddning eftersom det var oklart huruvida det fanns personer kvar i huset eller ej. Restvärdesledare tillkallades och var på plats kl. 13.40. En mindre del lösöre kunde räddas. Elden spred sig till utrymmet mellan innertaket och yttertaket. Detta utrymme var svåråtkomligt och arbetet med att släcka branden drog ut på tiden. Räddningstjänsten avslutades kl. 18.30.

UNDERSÖKNING

Byggnad/Objekt

Byggnaden som är i ett plan och helt i trä, uppfördes ursprungligen som sommarbostad år 1969. Ombyggnad/tillbyggnad har skett vid ett par olika tillfällen, senast för ett par år sedan.

Brandorsak

Brandskadorna tyder på att branden kan ha uppstått i eller intill väggen mot tvättstugan i utrymmet till vänster innanför entrédörren. Brandorsaken har inte kunnat med säkerhet kunnat fastställas men det är inte uteslutet att det kan ha varit något fel i elsystemet. Någon synlig kortslutning i de brandskadade elkablarna kunde dock inte upptäckas.

Spridning och skador

Branden som började i utrymmet till vänster i entrén spred sig till hallen och upp till utrymmet mellan innertaket och yttertaket. De utrymmen i huset som inte blev brandskadade fick svåra rökskador. Delar av yttertaket rasade in i köket och i vardagsrummet. Inga personer skadades.