

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

En brand i ett fritidshus på en ö. Polisen begär hjälp från oss.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN, utredningstekniker från polisen.

## **OBJEKTET**

Ett fritidshus som är utbyggt av timmer. Enplan med vind. Yttre beklädnad av stående ribbpanel. Taket består av tegelpannor. Huset har också en veranda. Yttre mått är 9 gånger 5 m. Huset ligger i stort med framsida och veranda i norr.

## **HÄNDELSEN**

Hänvisar till insatsrapporten. Ingen människa kom till skada i branden

## **UNDERSÖKNINGEN**

Påbörjas onsdag den xx-xx-xx kl.10:30. Huset är i stort sett nerbrunnet. Är delar av gavelvägg och delar av fram och baksida som står kvar. Taket och vindsvåning har rasat in i huset. Är stora kolningsskador inne i kvarvarande bjälklag och väggar. Huset har haft gasoluppvärmt kylskåp och värmekälla. Gasolflaskorna är av typ komopsitflaska stl. P11. Man har haft två st. flaskor utvändigt i ventilerat plåtskåp och ser man på de kranar som finns för avstängning så är de i stängt läge, vi utesluter dessa som orsak. Vidare så har man haft en vindflöjel som laddat upp tolv volts batterier som strömförsörjning. Vi utesluter också detta som orsak. Tittar man närmare på verandan så finns där inget kvar av denna, endast syllen, i den kolningsskador, även kraftiga kolningsskador i timmerstockar där ingången har varit. Är svårt att komma till någon säker slutsats.

## **SLUTSATSER**

Av brandskadorna att döma så bedömer vi att branden har startat i verandan. Däremot hittar vi inte några naturliga saker som orsakat branden.

## **UR INSATSRAPPORTEN**

Vid framkomst togs kontakt med personen som larmat. Hon hade varit ute och paddlat kanot och upptäckt att det brann i en sommarstuga, hon talade också om att det hörts explosioner från brandplatsen. Tre män med släckmateriel och rökskydd transporterades ut till ön i lilla gummibåten. Vid framkomsten till ön hade taket brunnit av på den timrade stugan och det återstod endast delar av väggarna. I ett låst skåp på utsidan av byggnaden förvarades två st. anslutna gasolrör av kompositmaterial. Flaskorna verkade intakta vid framkomsten men föll i ett senare skede ihop. Flaskorna utgjorde inget problem vid släckningsarbetet. Polis kallades till platsen och anlände tillsammans med ägaren. Platsen spärrades av för senare brandorsaksutredning.



*Plåtskåpet och gasolflaskorna där endast fibrerna återstår på flaskpaketen. Kranarna står i stängt läge. Inkopplande och 'installering är gjort av fackman.*