

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens ankomst klockan 02:02:25 (larmtid 01:57:02) hittades en fullt utvecklade brand i ett rum på andra våningen, rökdykargruppen gick in och slog relativt snabbt ner branden. Ventilerade fastigheten. Branden hade inte spridits vidare från rummet då dottern i huset hade sinnesnärvaro att stänga dörren till rummet då hon lämnade detta.

UNDERSÖKNINGEN

Dottern i huset som fanns i rummet hade enligt egen uppgift haft ett "älgjus" tänd på ett bord i närheten av sängen, då hon skulle lägga sig att sova säger hon sig ha blåst ut ljuset. På bordet fanns i närheten av ljuset en CD-spelare, en duk, några böcker samt CD skivor. Efter en stund väcktes hon av att "något" varmt träffade henne på armen, upptäckte att det brann på bordet, svepte in sig i en filt och lämnade rummet. Troligen har det kommit något brinnande föremål i sängen då hon svepte filten runt sig, och sängen antändes detta gjorde att spridningen blev kraftigare. Se särskild utredning av ljusen

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning till hela fastigheten, skulle detta inträffa skulle risk uppstått för rökspridning som kunnat skada människors liv/hälsa

LJUSEN

Ljusen är efter branden bortplockade ur affärens sortiment. Ljusets massa är större än vad aluminiumbehållaren kan rymma. Detta innebär att stearinet rinner utanför behållaren och samlas utanför denna. Efter en timmes brinntid antändes underlaget, innan detta försökte vi blåsa ut ljusen utan att lyckas.



