

UTVÄRDERING -ERFARENHETER

Olycksorsak: Glömd spis. Den absolut vanligaste brandorsaken vid lägenhetsbränder >75% !!

Olycksförlopp innan ankomst: Brand i kastrull med olja.

Olycksförlopp efter ankomst: Brand i kök och rökutveckling.

Beslut och åtgärder: Då ingen fanns kvar i lgh. blev beslut, läck branden och ö-trycksventilera

Utvärdering/Erfarenheter: Brandvarnare saknades, vilket kan ha fördröjt insatsen.

Kontroll av fast.ägare att brandvarnare finns, och att den fungerar, bör utföras oftare.

VBI på plats och fotodokumenterade.

SAKKUNNIGUTLÅTANDE

Anledning till utlåtande

Begäran av Polismyndigheten angående risk för brand- o rökspridning samt för människors liv/hälsa.

Objektsbeskrivning

Bostadslägenhet i flerfamiljshus.

Larm till räddningstjänsten

Räddningstjänsten larmades onsdagen den xx-xx-xx kl 10.33 om en brand på ovanstående adress.

Omfattning vid ankomst

Vid ankomsten kl 10:39 konstaterades att en kraftig lägenhetsbrand ägde rum. Den kvinnliga lägenhetsinnehavarskan hade tagit sig ut i trapphuset. Ingen annan person fanns i lägenheten.

Omfattning vid upptäckt

Brand i kastrull med olja på spisen.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare skickades in för släckning och ev livräddning. Lägenheten ventilerades och restvärdesarbete igångsattes. Vredet till aktuell spispatta stängdes av. Kvinnan omhändertogs av ambulanspersonal.

Faktiska brand- och rökskador

Köket blev kraftigt brandskada! och hela lägenheten rökskadades.

Faktiska personskador

Kvinnan skadades och chockades av branden.

Brand- och rökspridningsrisk samt risk för människors liv/hälsa

Risk för övertändning av hela lägenheten förelåg med risk för fortsatt brandspridning till angränsande och överliggande lägenheter efter ca 15-60 minuters fullt utvecklade brand.

Härvid hade risk kunnat föreligga även för andra människors liv o hälsa.

Underlag för utlåtandet

Uppgifter från räddningsledare och rökdykare samt från fotodokumentation vid insatsen.