

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Måndag den xx-xx-xx kl. 17.13 inkom larm om brand i lägenhet. Vid brandförsvarets ankomst var lägenheten rökfylld och lägenhetsdörren bröts upp.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en byggnad i fem våningar, ett loftgångshus. Den aktuella lägenheten låg längst bort på loftgången, från trapphuset sett.

BRANDFÖRLOPPET

Brandförloppet var normalt. I första hand satsades på livräddning i lägenheten samtidigt som utvändigt släckning och rökdykarinsats förbereddes. En torrkokning på spisen hade föranlett rökutvecklingen. Branden släcktes och röken vädrades ut. Även våningarna ovanför hade röklukt.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats, och fortsatte dagen efter. Vittnen kunde höras på platsen, och byggnaden fotodokumenterades.

BRANDSPRIDNING

Lägenheten var normalt möblerad och hade larm och släckinsats skett så snabbt hade branden kunnat sprida sig .

SLUTSATS

Lägenhetsbranden startade på grund av att lägenhetsinnehavaren glömt att stänga av en spisplatta. En överhettning ledde till en besvärande rökutveckling. Tack vare att en fungerande brandvarnare gav ett tidigare larm minimerades skadorna på fastigheten.



Förbrända rester av ventilationsslang i plast.