

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 08.40 konstaterades följande: Brand i pizzeriakök. Lågor och rök slog ut genom krossat fönster.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare tog sig in via det krossade fönstret och släckte branden i köket. Lokalerna ventilerades.

Skadeomfattning

Brandskador i pizzerians kök. Rökskador i övriga delar av pizzerian. Inga personskador.

Spridningsrisker

Risk för brandspridning till hela pizzerian och därefter till ovanliggande bostadslägenheter.

UNDERSÖKNING

Den xx-xx-xx tillsammans med polisens tekniker.

Platsbeskrivning

Pizzeria på bottenvån av flerfamiljs bostadshus.

Primärbrand

Diskmaskin och brännbart material kring denna.

Brandorsak

Pulvertvättmedel orsakade stopp i nivåvakt, vilket medförde att diskmaskinens termostat ej slogs ifrån med brand i diskmaskinen som följd. Brand i pizzeriakök. Lågor och rök slog ut genom krossat fönster.

UTVÄRDERING - ERFARENHETER

Pizzeria - bensindunk utanför ett krossat fönster - brand i kök. Kan branden vara annat än anlagd? Brandplatsundersökningen visade emellertid att fönstret varit trasigt en längre tid. Rökdykarnas inträngning denna väg förstörde hålet (samt förstörde spår), tryckte också bort den skiva som täckt hålet på insidan. Branden visade sig ha orsakats av en diskmaskin som överhettats när nivåvakten satts ur funktion av pulverdiskmedel. Diskmaskinen enbart avsedd för flytande diskmedel, vilket borde framgått tydligare i anvisningarna för maskinens användande. Erfarenhet: Ambitionen att minska skadorna genom att använda bef krossat fönster för inträngning försvårade utredningen. Var rädd om viktiga spår!