

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i källarförråd. Larmet inkom söndagen den xx-xx-xx kl. 17:44.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Polistekniker NN och brandinspektör Jan Nordin var på platsen på måndagen kl. 10:30.

OBJEKTET

Trevånings hyreshus. Källarvåningarna kan oftast nås från flera trapphus, i detta fall både från nr. A och B. Källarplanet i betongkonstruktion, dörrar mot trapphus ståldörrar. Förråden har träväggar, en lampa per förråd, och låses med egna hänglås. Varannan bräda i förrådsväggen mot korridoren är 10-15 cm kortare, kanske för ventilationens skull.

HÄNDELSEN

Två släckbilar, en stegbil och en befälsbil larmades ut, och var på plats sju minuter efter larmet. Två st. rökdykare tog sig fram till och släckte elden inne i förrådet. Hänglåset bröts upp av rökdykarna, som även öppnade upp till ytterligare två förråd. Mycket rök trängde upp i de två trapphusen, men inga personer evakuerades, och röken ventilerades bort med fläktar.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen visade att branden varit kraftigast nedtill, och på insidan i förrådet. Runt armaturen, som sitter ovanför dörren, på insidan, är trävirket nästan oskadat. Rekonstruktionen av bortbrutna bräder visar kraftigaste förkolningsskadorna vid golvnivå direkt till höger innanför dörren. "Golvlisen" där, mot korridoren, är ganska opåverkad. Flagor av bränt papper iakttas på platsen där branden bedöms ha startat. Förrådsutrymmet har inte varit belamrat som de ofta är, men bl.a en fätölj har brunnit upp. Den har stått i motsatta hörnet jämfört med startplatsen för branden. Vid undersökningstillfället framkom att det varit en liknande brand i källaren intill året innan. Spår av den branden fanns kvar i betonggolvet. Samma trapphus betjänar bägge källarförråden.

SPRIDNINGSRISK

Branden har kunnat sprida sig ut genom källarfönster och till ovanliggande lägenheter. Rökspridning förekom i trapphusen.

SLUTSATSER

Branden har börjat i golvnivå i vinkeln mellan korridorvägg och nästa förråd. Brandsaken är inkastat brinnande papper, alltså anlagd brand.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Bränder av detta slag är svåra att förhindra, då total inbyggnad av förråden ej är bra för det som ska förvaras. Trådgaller kan vara att föredra, då det blir svårare att kasta in större föremål. Den källare som det brann i året innan har sådant nu, men ej när det brann där. Svårt att få räddningsledare att skriva anlagd brand, kanske av rädsla för att vittna i tingsrätten. Bättre utbildning i insatsrapportskrivande behövs.

ÅTGÄRDER

Kopia av rapporten har sänts till Räddningsverket.