

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens ankomst till brandplatsen 05:16:54 slog lågor ut genom taket och fullt utvecklade brand rapporterades till SOS.

Ägarna samt tre bara var vid framkomsten ute ur villan, oskadade. Släckning av den brinnande vinden utfördes från hävare, intilliggande byggnader kontrollerades med hänsyn till eventuell brandspridning. Restvärdesräddning startade klockan 06:20 med att personalen bar ut möbler med mera från undervåningen, dessa placerades i en container. Saneringsfirma kontaktades för att sanera dessa. Representant från försäkringsbolaget var även på platsen. Restvärdesarbetet pågick till klockan 11:56:55.

UNDERSÖKNINGEN

Branden hade startat på baksidan av huset i ett hörn på altanen, därifrån spridit sig vidare till takfoten och upp på vinden. Fastigheten var utrustad med 3 brandvarnare, ingen av dessa hade dock utlösts på grund av att det på undervåningen inte var någon rök alls. Vinden brann dock för fullt. Troligen har branden i vindsvåningen pågått under en längre tid innan den bröt igenom taket. I hörnet på altanen där branden startat finns spår efter brandfärlig vätska, dessa kom fram efter finröjning. Polisen har tagit brandprover på denna plats och skickat till SKL.

SPRIDNINGSRISKER

Stor risk för brandspridning till intilliggande fastigheter, hade detta skett föreligger risk för rökspridning som allvarligt kunnat skada människors liv / hälsa.