

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Larm om brand i lada/ladugård klockan 08:24:14, vid framkomst klockan 08:35:00 konstaterades att byggnaden var helt övertänd, samt informerades om att det fanns gasflaskor samt bensin i byggnaden. Kort därefter sprängdes en av bensinbehållarna varvid brinnande bensin kastades ca 25 meter ut ur byggnaden och antände en slänt på andra sidan vägen. Beslut togs att stanna i skydd samt att försöka kyla under tiden som en skytt inväntades för att skjuta gasflaskorna. Efter en stund sprängdes en acetylenflaska. Skytten kom fram och sköt en syrgasflaska. Därefter släcktes branden.

## **UNDERSÖKNING**

Brand i en ladugård som byggts om för att inhysa verkstad, uppställningsplats för traktorer (äldre) liten loge samt intillbyggt garage. Ingen el finns kopplad till byggnaden. Ovanpå innertaket har sågspån använts som isolering. Branden verkar ha startat i verkstadsdelen och med stor sannolikhet är det kaminen som är orsak till branden. Från kaminen gick ett oisolerat "spirorör" genom en plåt på undersidan av innertaket, och vidare upp genom yttertaket. Ovanpå innertaket fanns sågspån. Kaminen hade enligt utsaga ej eldats på branddagen, men en glödbrand kan ha funnits i spånet sedan en tid tillbaka, denna har vid något tillfälle fått syre och brand har uppstått. Under tiden som glödbranden har pågått har brandgaser samlats under yttertaket, dessa har antänts när en låga uppstått, därav det snabba brandförloppet.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Risk för rök- och brandspridning till bostadshuset föreligger.