

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i pannrum på X-gatan den xx-xx-xx kl 01:45.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Den xx-xx-xx kl 10.00 av Tommy Broholm, räddningstjänsten och NN, kriminaltekniker.

OBJEKTET

1½ plansvilla med källare, uppförd på 1950-talet, utvändigt klätt med tegel, stomme och bjälklag i trä. Fastigheten värms upp av vedeldning. Pannrum och övriga utrymmen i källaren belamrade med mycket ”skräp”.

HÄNDELSEN

Mannen i huset sitter trots den sena timmen uppe och läser, när plötsligt brandvarnaren startar och rök tränger upp från källaren. Han väcker sin hustru och larmar räddningstjänsten. Vid dess framkomst är huset delvis rökfyllt och källaren totalt rökfylld. Det brinner i trossbotten över pannan. Rökdykare går in och släcker branden. Utrymmet undersöks med värmekamera. Det äldre paret som bor i fastigheten fick inkvarteras på hotell över natten.

UNDERSÖKNINGEN

Visade på att branden startat uppe på pannan och därefter spridit sig upp i bjälklaget via en otäthet i eternittaket . Förmodligen har fastighetsägaren lagt ved på tork uppe på pannan, som fallit ner på rökkanalen och därigenom orsakat branden.

ERFARENHETER

Fungerande brandvarnare gjorde ägaren observant i ett tidigt skede.