

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand den xx-xx-xx kl 12:39.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Den yy-yy-yy av Tommy Broholm, räddningstjänsten och NN, kriminaltekniker.

OBJEKTET

Mindre villa, som används som fritidsboende, uppförd i trä, uppvärmd av centralvärmeanläggning via kökspanna. Beläget cirka 300 meter från närmsta granne.

HÄNDELSEN

Innehavaren hade gått ut och jaga på morgonen vid 07.30-tiden, hade före dess tänt i pannan och druckit kaffe. Branden upptäcks av förbipasserande strax efter 12.30, enligt uppgift slå då lågorna ut genom taket. Vid räddningstjänstens framkomst, cirka 15 minuter efter larm är villan totalt övertänd, alla försök att rädda den var fruktlösa.

UNDERSÖKNINGEN

P g a brandens omfattning och hur det såg ut vid undersökningen är det inte troligt att den exakta brandorsaken går att hitta. Vid undersökningen visade det sig att de största skadorna på golvet var runt ytterdörren, där golvet var helt bortbränt, medan det fanns kvar i övriga huset. Anslutningar till pannan och skorstenen verkar intakta. En trolig orsak kan var att innehavaren askat ur pannan på morgonen och ställt askan i ett brännbart kärl innanför ytterdörren.