

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad flerfamiljshus tvättmaskin av märke X (identifierat märke) lördagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Tommy Nilsson, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Lördagen den xx-xx-xx inkommer larm kl: 10:31 om brand i byggnad, källare i ett trevånings flerfamiljshus och att det troligtvis kommer från tvättstugan i källaren. När räddningstjänsten anländer är det brand i torktumlaren, med kraftig rökutveckling som följd.

UNDERSÖKNINGEN

Fast påtryckningar från hyresgästerna till hyresvärderna om service på maskinerna har inget hänt, det som inträffat är att filterinsatsen i torktumlaren gått sönder varvid ludden följt med luften in till värmeslingorna och där antänds med kraftig rökutveckling som följd.

ERFARENHETER

Kommunikationsproblemen mellan fastighetsägare och fastighetsskötare.

Lyssna på hyresgästerna när dessa ber om service på maskinerna i fastigheten. Sätta upp anslag i tvättstugan om att alla skall rengöra filterinsatsen efter användandet av torktumlaren. En storstädning av hela källaren på grund av risken för anlagd brand.