

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fiskebod i hamnen, X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson.

HÄNDELSEN

Fredagen den xx-xx-xx kl. 18.53, larmades station A till en brand i en fiskebod. En mindre stuga av trä, som används av fiskare. Vid brandkårens framkomst visade det sig att det brann mellan inner- och ytterväggen bakom en kamin. Branden släcktes snabbt av brandkårens rökdykare. Inga personer skadades.

UNDERSÖKNINGEN

Branden har börjat i utrymmet mellan inner- och yttervägg, där skorstenröret går in i väggen. Byggnaden är av trä och branden spred sig till taket. Enligt ägaren så hade han eldat på ordentligt både kvällen innan samt denna kväll, för att få bort kyla och fukt. Skorstenröret gick in i väggen och fortsatte mot en tillbyggnad där röret var barlagt, för att ge bättre värme, och röret gick sedan vidare upp genom taket. Man kan med lätthet konstatera att detta var ett "hemmabygge" som inte följer reglerna. Skorstenröret var visserligen isolerat i väggen, men genom åren så har isoleringen glidit isär och det var bara fråga om när en brand skulle inträffa, speciellt som ägaren då och då eldar på ordentligt som han uttryckte det.

SLUTSATSER

Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att ha kaminer i dessa fiskebodar. Det är inte heller meningen att man skall övernatta här, vilket ändå sker med ojämna mellanrum. Avståndet mellan bodarna är på vissa ställen mycket små och en brand i en av dem kan lätt sprida sig till de andra om branden inte upptäcks i tid. Stadsbyggnadskontoret är meddelat, men undertecknad har i skrivande stund ej fått klarlagt vad som gäller angående kaminer i sådana byggnader.



Här syns tydligt att branden börjat bakom kaminen.



Lågorna har trängt igenom innerväggen.