

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Boende i villan är två vuxna och två barn, när kvinnan som sista person går och lägger sig kollar hon diskmaskinen den har då 13 minuter kvar på programmet klockan är 22,45. Ca. 04,05 vaknar kvinnan av brandvarnaren, vid kontroll genom sovrumsdörren ser hon att det är rökigt i resten av villan hon väcker övriga i familjen. Kvinnan utrymmer med barnen och mannen aktiverar en pulversläckare mot diskmaskinen där lågor syns för att därefter larma Rtj. Klockan är nu ca. 04,12. Rtj. anländer ca. 04,21 och kontrollerar släckningen ventilerar och tar ut diskmaskinen. Familjen får bo hos grannar.

## **RESULTAT**

Familjen får kvarstanna hos grannarna i 6 veckor under tiden sanering pågår bl a 3 ggr ozonbehandling. Brandskadorna var ringa dock uppgick kostnaderna för försäkringsbolaget till 55 000 kr för lösöre och 150 000 kr. för sanering. Summa 205 000 kr.

## **ERFARENHETER**

Vikten av fungerande brandvarnare och rådighet av innehavare. Sanering efter pulversläckning kan vara kostsam.

## **FRÅGESTÄLLNING**

Kan någon viss typ av diskmaskin eller ålder på diskmaskin vara överrepresenterade i liknande incidenter? Kan utbytet av tensider i diskmedel påverkat diskmaskinerna?