

INLEDNING

Undersökningen utfördes dagen efter branden. Polisen var ej närvarande.

FÖRLOPP

Upptäckt samt personalens agerande

SOS fick klockan 08.47 ett samtal från en person, boende på X-vägen, som berättade att han hade känt röklukt i trapphuset. Han hade då gått ner i källaren för att kontrollera orsaken till röklukten och när han öppnade källardörren vällde det ut rök från källaren.

Räddningstjänstens agerande

Räddningstjänsten fick klockan 08.49 larm från SOS angående en källarbrand på X-vägen. Vid framkomst klockan 08.54 så konstaterades kraftig rök i källarkorridoren mellan trappa A och trappa B. Rökdykare kunde dock snabbt lokalisera en brand i ett av källarförråden. Branden som var av mindre omfattning släcktes med vatten.

Trapphusen och källaren ventilerades på brandrök med hjälp av räddningstjänstens fläktar.

OBJEKT

Byggnaden som uppfördes i slutet på 1960-talet i tre våningar med källare, innehåller totalt 18 lägenheter vilka är fördelade på tre trapphus med sex lägenheter per trapphus. Bjälklaget och bärande väggar är av betong. Flertalet av innerväggarna består även dessa till stor del av betong. Brandtekniskt sett är byggnaden att anse som en Br 1 byggnad, d.v.s. varje lägenhet skall kunna motstå brand i minst en timme.

ORSAK

Någon har på okänt sätt anlagt eld på en stol i ett källarförråd (bild).

SPRIDNING OCH SKADOR

Skadorna blev relativt små tack vare den tidiga upptäckten. I denna källaravdelning fanns det totalt sex stycken förråd och inga större skador kunde konstateras.

ERFARENHETER

Personen som anlade elden har förmodligen kommit in i källaren med en nyckel. Branddörrarna mellan trapphus och källare var stängda och därmed blev rökskadorna nästan obefintliga i de två trapphusen närmast den aktuella källaren.

